

元智大學實驗室廢水處理功能提升工程

二館舊有簡易廢水處理場缺失

●異味問題

1. 設備產生的異味蔓延二館整個地下室一樓，產生源：污泥床，廢水處理暫存池...等。
2. 異味經由一樓管道間飄散到各樓層

●處理量規模過小

1. 操作時人員要在場且較不易控制。

●污泥床曬乾不容易

1. 位於地下室不易曬乾，操作也不方便。
2. 數量1組，不易操作。

「新設廢水處理廠」設置歷程

- 一、2010/04/08 委由集廣企業有限公司林文彬先生進行工程改善設計評估。
- 二、2010/06/02 訂定工程設計規格及評估工程施工狀況。
- 三、2010/06/30 成立廢水處理廠專家審查委員會，並進行工程設計審查。
- 四、2010/07/09 修正廢水處理廠改善工程規畫書，經委員檢視並送環安會委員會審核。
- 五、2010/07/22 完成元智二館廢水處理工程整合圖說。
- 六、2010/08 發包進行施工。
- 七、2010/10到2010/12 試運轉、驗收。

