



元智大學 114 年校園安全日安全檢核項目預防矯正措施報告表


項 次	館 別	項目	單位	問題點照片	說明
1	1 館	一般 安全	總務處	 	<p>現場稽核所見缺失：</p> <p>1.2 樓通往 3 樓之樓梯間踏板無護蓋。 2.5 樓通往 6 樓之樓梯間踏板無護蓋。</p> <p>總務處回覆：踏板護蓋已改善完成。</p>  <p>2F->3F</p>  <p>5F->6F</p>

2	1 館	電器 安全	總務處	  	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>4樓男廁前(1401B教室對面)牆壁插座無護蓋。</p> <p>總務處回覆：牆壁插座護蓋已改善完成。</p>  

3	6 館	消防 設備 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>1 樓玻璃屋前滅火器標示牌模糊。</p> <p>總務處回覆：滅火器標示牌已改善完成。</p> 
4	6 館	校舍 建物 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>14 樓永續中心會議室，疑似漏水導致天花板有裂縫、變形及鼓起。</p> 



5	5 館 校舍 建物 安全	圖書館 / 總務處	  	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 圖書館 B1 新館靠近逃生梯天花板及牆壁漏水。 2. 圖書館 2 樓新館美學之道漏水嚴重。 3. 圖書館 2 樓新館美學之道儲藏室漏水。 <p>總務處回覆：已改善完成。</p>  

6	5館	校舍 建物 安全	圖書館 / 總務處	  	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>2F 舊館前落地窗旁天花板水泥剝落。</p> <p>總務處回覆：已改善完成。</p>  
7	2館	校舍 建物 安全	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>B1 天花板多處缺塊，部分板材出現明顯發霉及污漬情形。請一併檢視 B1 所有天花板。</p> 


					
8	2 館	電器 安全	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 6 樓電梯對面牆面插座損壞。 總務處回覆：牆壁插座已改善完成。</p> 


					<u>現場稽核所見缺失：</u> 2 館滅火器標示牌多處出現模糊情形， 請全面檢視 4F-7F 所有滅火器標示牌， 並將模糊不清的標示牌更換。 <u>總務處回覆</u> :滅火器標示牌已改善完 成。
9	2 館 消防 設備 安全	總務處	   	 	

					
10	2 館	一般 安全	總務處	  	<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 2619 教室前牆面鐵釘突出，請協助移除。 總務處回覆：牆面鐵釘已改善完成。</p>  

11	2 館	校舍 建物 安全	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 2601 教室前天花板屋頂水泥剝落，鋼筋裸露。 總務處回覆：已整理完成。</p> 
12	9 館	電器 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 體育館 1 樓電箱開啟，電線雜亂且裸露。 總務處回覆：已整理完成。</p> 

13	9 館	緊急應變	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>1.體育館 1 樓緊急照明燈損壞。 2.體育館 2 樓緊急照明燈脫落未固定。</p> <p><u>總務處回覆：</u> 照明燈已改善完成。</p>  
14	9 館	電器安全	總務處	  	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>體育館 1 樓及 2 樓部分未使用之插座無護蓋；部分插座外殼脫落，電線外漏。</p> <p>※ 編號 1-5 為 1F ※ 編號 6 為 2F</p> <p><u>總務處回覆：</u>牆壁插座護蓋已改善完成。</p>





3








15	9 館	消防設備安全	總務處	 	<p>現場稽核所見缺失： 體育館 1 樓消防箱火警發信機損壞。 總務處回覆：火警發報器已改善完成。</p> 
16	9 館	消防設備安全	體育室	 	<p>現場稽核所見缺失： 體育館 1 樓滅火器及消防栓前堆放雜物，妨礙使用者在火災發生時的緊急取用，影響滅火救災的效率。 改善後： 已清空滅火器及消防栓前堆放雜物，並提醒學生共同留意。</p> 


				 
17	9館	緊急應變	總務處	<p>現場稽核所見缺失： 體育館 1 樓緊急出口標示牌脫落。 總務處回覆：牆壁插座護蓋已改善完成。</p>  





18	9館	一般安全	體育室		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 體育館 2 樓地板多處積水，師生恐有跌倒風險。 <u>改善措施：</u> 暫只能用預防性措施，雨天時盡速關閉門窗，以防雨水潑入導致積水。如發現積水會通知清潔人員盡速協助處理。</p>
19	9館	緊急應變	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 體育館 2 樓滅火器牌子破損。 <u>總務處回覆:</u>滅火器牌子已改善完成。</p>

20	8 館	電器 安全	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 7 樓藝設系展演空間天花板燈管破損。 總務處回覆：燈管已移除。</p> 
21	8 館	電器 安全	總務處	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 6 樓學生活動中心插座外殼脫落且電線裸露。 總務處回覆：已處理完成。</p> 

22	8 館	消防設備安全	學務處 課外活動組		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>6 樓學生活動中心滅火器前堆放雜物，妨礙使用者在火災發生時的緊急取用，影響滅火救災的效率。</p> 
23	7 館	消防設備安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>10 樓 71007B 護理系實驗室旁消防栓紅色警示燈不亮。</p> <p>總務處回覆：已改善完成。</p> 

24	7 館	電器 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>10 樓 71007B 護理系實驗室插座脫落。</p> <p>總務處回覆：牆壁插座已改善完成。</p> 
25	7 館	一般 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>10 樓 71011 教室門的固定裝置損壞，易致人受傷。</p> <p>總務處回覆：已改善完成。</p>

					
26	3 館	緊急 應變	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2 樓避難逃生路線圖掉落。 總務處回覆：已改善完成。</p> 

27	5館 建物附屬設備	環安衛中心	   	<p>現場稽核所見缺失： 圖書館樓梯安全網尚未完成裝設，為避免墜落，請施作安全網與加註警語，以維人員安全。 環安衛中心回覆:115/1/20 廠商施作完成。</p>  

28	1館 / 6館 / 5館 / 2館 / 3館 / 7館	性別 友善 廁所	總務處		<p>建議項目：</p> <p>當天隨機抽查各館性別友善廁所，採光與照明均良好，求救鈴亦無異常。建議於入口處增設廁間平面配置圖並更換入口標示牌。</p> <p>(1館及3館性別友善廁所非常完善) 將陸續安排各館廁所入口標示牌之改善作業。</p>
----	--	----------------	-----	---	---