

元智大學 113 年校園安全日安全檢核項目預防矯正措施報告表

項次	館別	項目	單位	問題點照片	說明
1	1 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 1 館 6 樓 1601 旁及 1602 對面滅火器壓力不足。 總務處回覆：已更換新滅火器。</p> 
2	1 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 1 館 6 樓資訊學院滅火器被擋在玻璃門後，不易發現。建議將其置於滅火器放置座，並移至明顯處。 總務處回覆：滅火器已移至明顯處。</p> 

3	1 館	一般安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 1 館 6 樓通往 7 樓之樓梯踏板護蓋鬆脫。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成。</p> 
4	1 館	消防設備安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 1 館 7 樓消防箱中文標示字樣鬆脫。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成。</p> 
5	5 館	電器安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 5 館 3 樓彥公廳旁走廊插座，無盲板及無護蓋。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成。</p>

					
6	5 館	電器安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 5 館 3 樓彥公廳旁冷氣開關保護殼損壞。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成。</p> 
7	5 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 5 館 2 樓滅火器因掛勾損壞，未掛置直接放置地面。</p> <p>總務處回覆：已更換新滅火器。</p>

						
8	5 館	消防 設備 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 5 館 2 樓緩降機未標示使用樓層或繩索長度。 總務處回覆：已標示完成。</p>	

9	5 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 圖書館1樓逃生門樓梯間滅火器，未掛置直接放置地面。</p> <p>總務處回覆：已更換掛鉤。</p> 
10	2 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2館地下室滅火器，未掛置直接放置地面。</p> <p>總務處回覆：已更換掛鉤。</p> 

11	2 館	消防設備安全	總務處 化材系		<p>現場稽核所見缺失： 2 館地下室消防栓及滅火器前堆放雜物，影響緊急時即時取用之時機。 總務處回覆：R2002. R2008 前雜物已移除。</p> 
12	2 館	校舍建物安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2 館 4 樓 R2420 研究生室冷氣機滴水，導致地板濕滑。 總務處回覆：R2420 冷氣排水管不通，已清理完成。</p> 

13	2 館	消防 設備 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2 館 4 樓 R2401 滅火器擋住消防栓。 總務處回覆：R2401 滅火器已移除。</p> 
14	2 館	消防 設備 安全 / 其他 衛生	總務處 化材系		<p>現場稽核所見缺失： 2 館 3 樓植物擋住消防栓，影響緊急時 即時取用之時機。 總務處回覆：消防箱前雜物已移除。</p> 

15	2 館	消防 設備 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2 館 3 樓 R2301 前消防箱無英文標示牌 且中文標示字樣鬆脫。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成。</p> 
16	2 館	消防 設備 安全	總務處	 	<p>現場稽核所見缺失： 2 館 2 樓及 3 樓之滅火器壓力不足。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)R2318 前面</li> <li>(2)漂書化閣對面走道</li> <li>(3)R2205 前面</li> <li>(4)智慧永續零碳特色教學教室前面</li> <li>(5)智慧永續零碳特色教學教室斜前面</li> </ul> <p>總務處回覆：已檢修完成。 1. 2. 3. 4. 5 滅火器壓力已更換新品。</p> 



漂書化閣對面走道



漂書化閣對面走道



R2205 前面



智慧永續零碳特色  
教學教室前面



漂書化閣對面走道



智慧永續零碳特  
色教學教室斜前



智慧永續零碳特  
色教學教室前面

					 <p>智慧永續零碳特色 教學教室斜前面</p>		 <p>R2218 前面</p>
17	2 館	電器 安全	總務處				<p>現場稽核所見缺失： 2 館 2 樓 R2205 前面走道天花板電線垂落。 總務處回覆：已檢修完成。</p> 

18	2 館	消防 設備 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 2 館 2 樓北側(女廁前)緩降機收納盒損壞。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成</p> 
19	3 館	校舍 建物 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 3 館 4 樓廣場實驗室冷氣機滴水，地板積水濕滑。</p> <p>總務處回覆：地板增設地排. 冷氣機滴水已檢修完成</p> 

20	3 館	電器 安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 3 館 4 樓插座無護蓋。 總務處回覆：已檢修完成</p> 
21	3 館	緊急 應變	機械系 R3422		<p>現場稽核所見缺失： 3 館 4 樓實驗室 R3422 逃生出入口被鐵架擋住，影響通行。 機械系回覆：已移除。</p> 

22	3 館	危險 物品 管理	機械系		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 3 館 4 樓小陽台未使用之鋼瓶，請用鋼瓶保護蓋；如為使用完之鋼瓶，請盡快安排廠商回收。</p> <p>機械系回覆： 未用完已送回廠商。 其餘 2 支已用鋼瓶保護蓋。</p> 
23	3 館	電器 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 3 館 3 樓樓梯口未使用之插座孔洞無盲蓋。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成</p> 

24	3 館	緊急 應變	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 3 館 3 樓緊急出口照明燈未亮。 總務處回覆：已檢修完成</p> 
25	7 館	消防 設備 安全	總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u> 7 館 2 樓 70205 教室旁消防箱警示燈未亮。 總務處回覆：已檢修完成</p> 

26

7 館

一般  
安全

電機系  
(甲組)




現場稽核所見缺失：

7 館 4 樓 R70409 orbi 分享器鬆脫未固定。




27	8 館	緊急應變	總務處		<p>現場稽核所見缺失：          學生活動中心 6 樓緊急出口照明燈未亮。          總務處回覆：已檢修完成</p> 
28	8 館	電器安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失：          學生活動中心 6 樓逃生梯電燈開關損壞。          總務處回覆：已檢修完成</p> 

29	8 館	電器 安全	總務處			<p>現場稽核所見缺失： 學生活動中心 5 樓插座護蓋損壞。 總務處回覆：已檢修完成</p> 
30	8 館	消防 設備 安全	總務處			<p>現場稽核所見缺失： 學生活動中心 5 樓緩降機收納盒損壞。 總務處回覆：已檢修完成</p> 

31	9 館	電器安全	體育室		<p><u>現場稽核所見缺失：</u>  體育館 9104 電器室內變電箱附近堆滿雜物。  體育室回覆：已清理電器室內屬於體育室的雜物。  總務處回覆：請體育室將雜物清理後總務處會上鎖處理。</p>
32	9 館	消防設備安全	體育室總務處		<p><u>現場稽核所見缺失：</u>  (1)體育館滅火器被牌子擋住。  (2)體育館滅火器無標示牌。  總務處回覆：已檢修完成</p> <p>體育室回覆：在消防設備附近設置警示標語，提醒使用者在搬運檔板時保持注意，不要妨礙消防設備的可用性。</p>

33	9 館	電器安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 體育館未使用之插座無護蓋，電線外漏。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成</p> 
34	9 館	消防設備安全	總務處		<p>現場稽核所見缺失： 體育館消防箱凹陷損壞。</p> <p>總務處回覆：已檢修完成</p> 

35	9 館	校舍 建物 安全	總務處 健康休 閒中心	 	<p><u>現場稽核所見缺失：</u></p> <p>健康休閒中心游泳池天花板鋼筋多處鏽蝕，導致鐵屑掉落到游泳池，危及使用者安全。</p> <p>總務處回覆：鋼梁鏽蝕油漆脫落不影響安全，建議體育室可以安排定期油漆保養。</p> <p>體育室回覆：因天花板有三層樓高，且游泳池為上課教室和營業區域，目前僅能就掉落的鐵屑增加游泳池底和陸地走道上的清潔次數，並對使用者進行安全宣導，提醒他們注意游泳池周邊的安全，並避免在可能有掉落物的區域長時間停留。</p>
----	-----	----------------	-------------------	--	--

36	1 館	建物 附屬 設備	總務處 校安中 心		<p><u>現場稽核所見缺失：</u>  為避免墜落，請於4樓及5樓施作安全網或隱形鐵窗及加註警語預防墜落，以維人員安全。  總務處回覆：一館4.5樓女兒牆高度為120公分，無安全疑慮，無需施作安全網或隱形鐵窗。  校安中心回覆：依總務處說明辦理。</p>  
----	-----	----------------	-----------------	--	---

37

5 館

建物  
附屬  
設備

總務處  
校安中  
心



現場稽核所見缺失：

圖書館樓梯安全網尚未完成裝設，為避免墜落，請施作安全網或隱形鐵窗與加註警語，以維人員安全。

總務處回覆：**本工程費約 80000 元**。擬請校安中心協助編列預算總務處配合辦理

校安中心回覆：

校安中心為指定編組，無預算編列單位，且本防墜網為校舍建物工程設備，請總務處檢討編列預算建置。

圖次	名稱	規格	單位	數量	單價	總價	備註
1	樓梯安全網	...	座	3	9200	27600	...
2	樓梯安全網	...	座	12	9200	110400	...
3	圖書館 2、3 樓樓梯安全網	...	座	8	9200	73600	0
4	圖書館 1 樓樓梯安全網	...	座	3	9200	27600	0
5	圖書館 1 樓樓梯安全網	...	座	21	9200	193200	...
6	樓梯安全網	...	座	1	28700	28700	...
7	樓梯安全網	...	座	2	19200	38400	...
8	樓梯安全網	...	座	30	3700	111000	...
9	樓梯安全網	...	座	1	12000	12000	...
10	樓梯安全網	...	座	1	12000	12000	...
11	樓梯安全網	...	座	1	11331	11331	...

vu140