

檔 號：
保存年限：

內政部消防署 函

地址：23143新北市新店區北新路3段200號
8樓

聯絡人：莊念恩

聯絡電話：(02)81959119#9321

傳真：(02)89114276

電子信箱：ohiyo@nfa.gov.tw

受文者：教育部

發文日期：中華民國111年9月30日

發文字號：消署危字第11111186432號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨 (301060000C111111864302-1.jpg、301060000C111111864302-2.jpg、
301060000C111111864302-3.jpg、301060000C111111864302-4.pdf)

主旨：檢送液化石油氣安全宣導資料及查詢網址資訊1份，請查
照。

說明：

- 一、依據貴部111年9月20日臺教綜(五)字第1112100869號函暨
111年9月13日召開「大專校院餐廳聯合稽查結果檢討會」
會議紀錄辦理。
- 二、茲提供本署製作串接使用場所、瓦斯外洩、辨識合格鋼瓶
等液化石油氣安全宣導資料及查詢網址。惠請轉知所屬辦
理，以強化公共安全。

正本：教育部

副本：電
交 2022/09/30 10:58:28 文
章




瓦斯容器 串接使用場所

依使用量級距，配置安全設施

串接使用量80kg以上120kg以下

須符合 規範一


規範一



串接使用量超過120kg, 300kg以下

須符合 規範一 規範二


規範二



串接使用量超過300kg, 1000kg以下

須符合 規範一 規範二 規範三

規範三



預防瓦斯外洩釀災



瓦斯桶放置室外、避免日曬



瓦斯配管定期檢查



注意爐具使用安全



辨識合格鋼瓶 避免災害降臨

瓦斯鋼瓶護圈內側必須貼有合格標示，
並應注意「下次檢驗期限」不可過期！




新出廠5年內新品之卡片



發現不合格鋼瓶，請撥 119!


不合格鋼瓶的判定方式



超過下次檢驗期限仍未送檢



合格標示遭塗改、污損



護圈上未貼有合格標示

液化石油氣安全宣導參考資料相關網址：

一、瓦斯安全宣導資料下載

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=598>



二、公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73 條之 1 規定：

<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSearchContent.aspx?pcode=D0120025&norge=73.1>



三、新建建築物瓦斯桶放室(屋)外，強化使用安全

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1646>



四、液化石油氣安全管理對策

<https://www.nfa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=1464>

